

Bonjour Monsieur,

Je vous adresse ci-joint quelques photos pour illustrer des problèmes liés à un glissement progressif de terrain qui se produit côté ouest de notre copropriété sur le terrain voisin, propriété de la Mairie de Sainte-Adresse.

- Une fissure sur le mur de soutènement de la séparation de ces 2 propriétés, la nôtre et celle de la mairie, a pris naissance il y a plus de 10 ans et augmente progressivement et plus vite semble-t-il depuis quelque temps. Ce mur est perpendiculaire au boulevard du Président Félix Faure.
- Une deuxième fissure a pris forme et se développe également sur ce même mur.
- Des éboulements rocheux se produisent à partir de la falaise, coté ouest du mur marquant la limite de nos propriétés.

Nous nous sentons donc très concernés par l'enquête publique et je souhaite connaître les dispositions prises pour assurer notre sécurité.

Ce mur de soutènement fissuré est perpendiculaire au boulevard du Président Félix Faure



Vue des 2 fissures



Vue depuis le Boulevard Félix Faure avec la sortie du tunnel de récupération des eaux d'écoulement de la Côte nord



Montée du Boulevard Félix Faure au départ de la Place Frédéric Sauvage. Portail d'entrée de notre copropriété (ouest de Dufayel 6)



2ème fissure

