

4.1.16 Commune de LESTANVILLE

Plus hautes Eaux Connues : Crues prises en compte : juin 1993, janvier 1995 et décembre 1999

Nombre total de Déclaration d'Etat de Catastrophe naturelle : 2

Date (s) : janvier 1995, décembre 1999

Inondations connues (indiquées lors des enquêtes) : décembre 1993, novembre 1998, mai 2000

Crue de décembre 1999

Nombre de sinistrés :

- particuliers : _
- artisans, commerçants : Parc de la Saône
- collectivités (voiries, bâtiments publics...) : _
- agriculteurs (bâtiment, matériel, cheptel) : _

Surface / part du territoire communal inondée : 3.5 ha / 2 %

Le bourg de la commune de Lestanville est installé sur le plateau à l'Est de la vallée. Seule une petite partie de son territoire occupe le fond de vallée. Elle est moins concernée par les inondations que les communes voisines. Le thalweg empreinté par la R.D. 55 constitue la principale zone sensible et exposée aux ruissellements.

Sur cette commune, la crue de juin 1993 est reconnue comme étant la plus importante. On notera toutefois que les niveaux atteints par la rivière lors de cet épisode sont proches de ceux observés en 1995 et en décembre 1999. Seul, le parc de Loisirs a été sinistré (cet établissement se trouve à cheval sur les communes de Lestanville et d'Auzouville-sur-Saône).

Déroulement de la crue

JUIN 1993: les précipitations du 9 et 10 juin 1993 ont été particulièrement intenses, abondantes, et brèves (pluie dont la fréquence de retour est supérieure à 10 ans). Ces pluies exceptionnelles ont produit des ruissellements considérables sur les pentes en occasionnant des dégâts, toutefois plus limités que sur les communes voisines, et entraînant le débordement de la rivière. Cet événement a débuté vers 17H00 le 29 juin 1993 alors qu'il s'est désamorcé à 11H00 le 11 juin. La montée des eaux de la Saône s'est produite en moins de une heure, et le maximum des débits a été enregistré vers 23H30.

DECEMBRE 1999 : Le 26 décembre 1999, dès le début de matinée, les niveaux de la Saône ont commencé à monter doucement jusque vers 10h30 ; le flot a alors rapidement grossi, les débordements se sont généralisés pour atteindre leur maximum en début d'après midi. La vallée était ressuyée le matin suivant.

Impacts des inondations

Le parc de Loisirs de la Saône, bien que placé sur une zone légèrement remblayée (environ 50 cm au-dessus du TN), est particulièrement exposé aux inondations. La quasi-totalité du site était sous les eaux. Le bâtiment principal a été inondé à 5 reprises en 6 ans ces dernières années (il s'agit de l'un des rares sites inondés en novembre 1998 : 30 cm à l'intérieur des bâtiments). Le site a connu en juin 1993 l'inondation la plus importante avec environ 50 cm d'eau à l'intérieur. Le bâtiment était inondé par une trentaine de centimètres en décembre 1999 comme en mai 2000. L'ensemble du parc est exposé non seulement aux débordements de la rivière, mais aussi aux arrivées d'eau par ruissellements par le vallon de Lestanville.

Le principal thalweg de la commune, empreinté par la R.D. 55, constitue un important axe de ruissellements qui est particulièrement actif lors des épisodes orageux, comme c'était le cas en juin 1993 et en mai 2000.

Toutefois, à la suite de l'événement de juin 1993 l'état de catastrophe naturelle n'a pas été déclaré.