



Plan de Prévention des Risques Technologiques Zone industrielle et Portuaire de Petit-Couronne Annexe 6 : Carte des niveaux d'aléas thermiques



Légende

- Limites communales
- Périmètre d'exposition aux risques
- Parcelles cadastrales
- Bâtiments
- Entreprises à l'origine des risques

Niveaux d'aléas (cinétique rapide)

- TF+ (très fort plus)
- TF (très fort)
- F+ (fort plus)
- F (fort)
- M+ (moyen plus)
- M (moyen)
- Fai (faible)